

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第二十三批 2025年6月29日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3SN202506190020	举报人对榆林市府谷县田家寨神瓦铁路规划设计穿越东沟未编制水源保护方案问题有补充。举报人认为，不能因有备案核准、可研批复等手续即可非法打水井，污染地下水。此外，举报人指出双方签订的互保协议第八条明确约定建设过程中须编制水资源保护方案。	榆林市府谷县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，1.“不能因有备案核准、可研批复等手续即可非法打水井”属实。2025年5月30日，府谷县水利局对中铁二十三局第四分公司私自打井行为立案调查，责令该公司封填废弃井。2.“污染地下水”不属实。2025年5月31日，县水利局委托检测机构对田家寨镇东沟村周边4处在用饮水井取样，检测报告显示，4处水井水质均符合相关饮用水标准，该区域未发现地下水污染。3.“双方签订的互保协议第八条明确约定建设过程中须编制水资源保护方案”不属实。田家寨镇东沟村区域未被划定为水源保护区，依据《陕西省饮用水水源保护条例》，神瓦铁路规划设计穿越该区域无需编制水源保护方案。投诉所涉“水资源保护方案”系相关企业协议约定，与法定饮水安全保护要求无关联。	部分属实	加强水资源管理力度，严打违法取水行为，确保群众饮水安全。	1.府谷县政府于2025年6月4日约谈县水利局。2.府谷县水利局将加大巡查执法力度，采取人防加技防，开展定期和不定期的方式巡查的长效机制，发现违法取水行为立即制止，达到处罚标准的在查清事实的基础上，依法依规进行处理。	已办结	府谷县水利局党组书记令县水资源保护中心副主任陈某作了深刻检讨，并对包片负责人闫某某进行了谈话提醒。
2	X3SN202506190016	榆林市榆阳区麻黄梁镇花龙镇村卓恒商砼有限公司长期在杨家圪崂小组排放工业废水，倾倒工业垃圾，污染东梁沟水库。	榆林市榆阳区	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，1.“长期在杨家圪崂小组排放工业废水”不属实。该公司生产废水主要为设备冲洗及初期雨水。冲洗废水经三级沉淀池与砂石分离机处理后回用于混凝土搅拌工序；洗车台冲洗废水进入循环沉淀池循环利用；雨水收集至雨水池，沉淀后回用于搅拌工序，不外排。2.“倾倒工业垃圾”部分属实。现场核查发现，倾倒的工业垃圾为该公司于2025年6月2日将约12立方米水泥池生砂露天堆放在原料棚旁边。3.“污染东梁沟淤地坝”不属实。投诉的“东梁沟水库”实为墩梁沟淤地坝，经查（无人机+人工），未发现排污痕迹，榆阳区环境监测站现场对墩梁沟淤地坝水质监测，结果显示检测数据符合农业灌溉水质标准。	部分属实	加大跟踪监督检查力度，确保企业严格按照要求处理工业垃圾及废水。	1.联合调查组现场督促榆林市卓恒商砼有限公司将沉淀池生砂移到场棚内，已整改完成。2.相关职能部门将按照职责加大跟踪监督检查力度，麻黄梁镇履行属地监管责任，确保该公司严格按照要求处理工业垃圾及废水。	已办结	无
3	X3SN202506190071	长庆油田第五采油厂麻南作业区、第六采油厂五鼎子作业区、第八采油厂吴定作业区、铁边城作业区管辖的减量化站在油泥减量化处理过程中，存在以下问题：一、违法违规作业。1.在施工作业时，未落实环评及环保设施“三同时”要求，属于未批先建、未验先投。2.未取得危废经营许可证，擅自处理含油污泥，未在相关环保部门备案。3.作业过程中未通过国家危险废物信息管理系统执行转移联单制度，减量原油及污水去向存疑。二、环保设施严重缺失。1.现场未建设符合条件的暂存设施，清罐油泥及减量化尾渣露天堆放，现场无硬化、无密闭仓库。无雨水泄洪渠。2.无废气收集与净化装置，作业过程中产生的挥发性有机物、硫化氢等有害气体无组织排放。举报人希望立即叫停涉事作业，封存现场危险废物，彻查油泥处理全流程；核查相关手续，限期建设合规存储设施和废气处理设施；对区域土壤、地下水及空气质量开展应急监测，并向全社会公开数据；强化危废联单管理，纳入省级平台实时监管。	榆林市定边县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，该投诉问题涉及第五采油厂 H57S6 站、第六采油厂新 39-28 站（均于 2025 年生产，移动式设备，内部减量化场所）和安平 24 站（2024 年底停产），第八采油厂相关作业区位于延安，其减量化项目在调试中未运行。H57S6、新 39-28 站未批先建，安平 24 站手续合规；三站均无危废经营许可证，但属自建自用，符合规定。三站台账记录存在不规范或缺失，如 H57S6 未建废水台账，新 39-28 和安平 24 尾渣台账不规范。H57S6、新 39-28 站暂存设施不完善（部分硬化 / 防渗布，无雨水渠、尾渣仓库），安平 24 站较合规（防渗硬化、半封闭尾渣堆场等）。H57S6、新 39-28 站核查时设备已撤离，安平 24 站废气检测达标。涉事站点已停产，地下水应急监测达标，委托第三方开展土壤监测，拟将符合条件单位纳入陕西固废信息管理系统。第八采油厂调剖回注试验距饮用水层超千米，地下水监测指标达标。	部分属实	全面整治长庆油田相关采油厂不规范问题，推动油气开采行业环境管理规范化，筑牢生态环境保护防线。	1.榆林市生态环境局定边分局对 H57S6 站、新 39-28 站未批先建行为立案查处，拟按项目总投资额 3.5% 罚款（第三方评估中），将及时上报查处情况。2.对长庆油田第五、六采油厂台账记录不规范及未建问题立案查处，案件正在办理。3.榆林市生态环境局定边分局加速案件办理，举一反三开展油气开采行业专项执法检查，全面排查县域污泥减量化处理站。4.榆林市生态环境保护综合执法支队跟进案件办理，指导定边县委强化对油气开采行业减量化处理站的监督管理，夯实监管职责。	已办结	榆林市生态环境局定边分局就长庆油田第五、六采油厂“未批先建、台账未建立、台账不规范”问题，约谈第五采油厂副厂长李某某、采油工艺所所长彭某某及第六采油厂总工程师冯某某、工艺所所长陈某某，并责成两采油厂追究相关人员责任。
4	X3SN202506190007	榆林市米脂县银州街道班家沟村王孤子岭处有垃圾堆积，喜来废品回收站、米脂县第二医院、米脂县第五中学处垃圾堆积和噪音污染。	榆林市米脂县	群众身边的生态环境问题	经核查，1.“榆林市米脂县银州街道班家沟村王孤子岭处有垃圾堆积”属实。经排查，发现王孤子岭垃圾回收屋外和冯成家门口附近存在垃圾堆积问题。2.“喜来废品回收站、米脂县第二医院、米脂县第五中学处垃圾堆积和噪音污染”问题部分属实。经查，米脂县第二医院南侧租赁房后墙有少量生活垃圾，米脂县第五中学公路对面菜园旁有废弃茶叶和杂草堆放。分时段监测（昼/夜）显示，噪声值均符合二类标准限值（昼间≤60db，夜间≤50db），现场未发现明显噪声源。	属实	清理垃圾，环境恢复整洁。	1.米脂县城市管理执法局劝导喜来废品回收站合理调整作业时间，避免高噪声作业，确保噪音符合环保要求。2.米脂县城市管理执法局、银州街道办事处、榆林市生态环境局米脂分局持续开展联合巡查行动，重点整治废品回收站管理、公共场所噪声及垃圾违规堆放等问题，对违法违规行为依法从严查处。	已办结	无
5	D3SN202506190030	举报人对榆林市榆阳区东沙片区210国道紧邻金林小区、金榆小区、盛景华庭小区噪音问题有补充，希望能采取安装隔音棚，禁鸣监控系统等措施解决噪音问题。	榆林市榆阳区	群众身边的生态环境问题	经核查，我市三次接到“榆阳区东沙片区 210 国道紧邻小区噪音”投诉后，于 2025 年 6 月 20 日联合多部门核查：该路段为 2011 年通车的国道 210 榆林东过境线，沿线金林等小区分别于 2011-2019 年建设，因车流量大产生噪音。此前已采取多项措施：2022 年安装 1070 米隔音板（投资 328.71 万元），2024 年 7 月完成全线 33 公里路面改造、设置禁鸣标志，2025 年 1 月将该路段设为禁鸣区并调整路口交通组织，3 月栽种 400 株新疆杨（成活率超 96%）。目前隔音设施完好、交通鸣笛少，榆阳区计划进一步加高延长声屏障，项目已进入设计阶段。针对新增投诉需求，榆阳区暂无安装隔音棚计划，榆林市交警支队调研显示禁鸣监控系统对大货车查处盲区大、夜间取证准确率低，暂不具备安装条件。	属实	降低交通噪音对周边小区影响。	榆阳区实施的加高、延长声屏障措施，预计2025年6月完成设计，7月完成招投标等前期手续，8月开工建设，9月底完工。	阶段性办结	无
6	D3SN202506190028	榆林市横山区高镇镇高镇村大野山、三坪、牛兴山处毁坏数亩耕地修建墓地。	榆林市横山区	群众身边的生态环境问题	经核查，横山区高镇镇村三处村民家族墓地均未占用耕地，三坪墓地（2001 年建，1.14 亩）和大野山墓地（1966 年建，1.17 亩）地类为特殊用地，按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》可用于修建墓地；牛兴山墓地（1955 年建，0.34 亩，五代安葬）地类为其他草地，因修建于第一次土地调查前且长期保持自然状态，未改变地类用途，符合现状。	部分属实	保障区域土地资源规范有序利用。	横山区高镇政府联合榆林市自然资源和规划局横山分局、区林业局等多部门强化新增殡葬设施规划审批与用途监管。	已办结	无

7	X3SN202506190005	2019年以来，榆林市榆阳区孟家湾乡中营盘水库水受到污染，相关部门曾于2024年、2025年对水质进行检测，显示部分重金属指标超标。	榆林市榆阳区	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，中营盘水库位于榆溪河干流上游毛乌素沙漠南缘，由榆阳区水务公司监管并委托第三方每季度监测水质，2023年6月至2025年6月，共8次监测均显示，铬、铁、锰等重金属及有毒有害因子未超标。但实地核查发现，存在车辆及人员随意进入水库沿岸垂钓、露营、烧烤等行为，因防护措施缺失，存在安全隐患且可能影响水体。	部分属实	强化水质监测与安全防护，消除安全隐患。	榆阳区委组成中营盘水库服务中心进一步加强管理，组织专人加强水库日常巡查，采取高音喇叭喊话劝阻等方式，对违规进入人员进行劝导教育，消除安全隐患，并形成巡查记录台账。	已办结	无
8	D3SN202506190017	陕西竹园嘉原矿业有限公司在榆阳区王家湾村柳巷小组倾倒大量煤矸石（柳巷煤矿东北侧10米处、中学东北侧20多亩）。	榆林市榆阳区	群众身边的生态环境问题	经核查，陕西竹园嘉原矿业有限公司2014年与麻黄梁镇王家湾村柳巷小组某居民签订矸石拉运合同后，因征地受阻，该居民于2014年9月至2017年7月擅自将约15万吨矸石倾倒入至公司东北侧荒沟及麻黄梁镇中学东北侧沙湾。目前公司东北侧倾倒入已于2017年完成黄土覆盖并种植柳子松等植被，无明显矸石裸露；中学东北侧部分矸石裸露，覆盖区域有零星沙蒿生长，未发现近期倾倒痕迹。	属实	强化执法监管，确保企业按时完成生态治理任务，实现矿区生态环境改善与规范运营。	1.企业于2025年7月15日前完成矿东北角荒沟雨水冲刷区域的覆土绿化及植被养护。2.企业与榆阳区白鹤煤矿签订拉运合同，同期将麻黄梁中学东北角沙湾内约5万立方米矸石转运至充填站综合利用。3.由榆林市生态环境局榆阳分局深入调查企业矸石处置合规性及生产中的其他环境违法问题。	阶段性办结	李某某因擅自在麻黄梁镇王家湾村柳巷小组区域内倾倒煤矸石，压毁林地，犯非法占用农用地罪，2018年3月21日由榆林市榆阳区人民法院判处被告人李某某拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金人民币三万元。
9	X3SN202506190050	榆林市定边县明珠东路林相阁小区底商玖号烤场餐饮店占道经营，烧烤油烟直排。	榆林市定边县	群众身边的生态环境问题	经核查，该投诉为《陕督转函（2025）15号编号X3SN202506100007号》延续举报。2025年6月15日晚，该餐饮店因拟停业组织员工聚餐，为处理剩余食材进行简单烹饪，因油烟管道密封停用，油烟量小而开启后厨操作间窗户通风，且因高温在店外摆桌。6月16日起，店铺已停业关闭。	属实	加强日常监管，确保餐饮油烟有效管控。	1.2025年6月20日经现场核查显示，该餐饮店门口张贴转让告示且自6月16日起持续停业整治。2.定边县委责令县城市管理执法局联合片区中队、街道办网格员对该店跟进监管，确保此店不再从事产生油烟污染的餐饮服务项目。	已办结	无
10	D3SN202506190011	榆林市神木市大保当镇锦神工业区清水园陕西一简一至生物工程有限公司偷排生产废水；凌晨0点后排放废气，气味刺鼻；非法倒卖危废（废盐）。	榆林市神木市	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，1.“陕西一简一至生物工程有限公司偷排生产废水”不属实。该公司建有500立方米/天污水处理设施，废水处理达相关标准并经污水管网送至园区污水处理厂处理，工艺、规模与环评一致；经查，无旁路、暗管等偷排迹象，废水排放口在线监测正常，雨水排放口处堵塞状态，无外排。2.“凌晨0点后排放废气，气味刺鼻”部分属实。该公司设有6个废气排放口，4号排放口检修，废气经RTO处理后经1号口排放。该公司均按排污许可要求对排放口监测因子和频次开展手工监测，监测结果达标。第三方于6月20日对该公司厂界进行，监测数据达标，未发现偷排废气行为。3.“该公司非法倒卖危废（废盐）”不属实。该公司副产品氯化钠作为产品外售，杂盐按危废管理要求转移处置，无法倒卖情况。	部分属实	强化动态监管，推动企业持续落实环保主体责任。	榆林市生态环境局经开分局督促该公司按照排污许可要求开展自行监测，保证污染设施正常运行，达标排放。	已办结	无
11	X3SN202506190006	榆林市府谷县锦盛煤矿非法向丰山村、万崖村、银路卯村倾倒数万吨煤矸石、煤泥；该煤矿生产时有大量粉尘，有扬尘污染；雨天时场地煤灰被冲刷至路边水果。此外，338国道紧邻府谷县兴茂家园小区段，车辆抛洒严重，有扬尘，噪音扰民，希望能安装隔音板，采取抑尘措施。	榆林市府谷县	群众身边的生态环境问题	经核查，1.“府谷县锦盛煤矿非法向丰山村、万崖村、银路卯村倾倒数万吨煤矸石、煤泥”属实。丰山村于2021年-2024年排放约20.8万吨，已列入整治名单，正开展土壤及地下水评估，将依规处置。万崖村于2023年施工方用煤矸石铺垫路面，目前清运至储煤棚暂存，待矿坑回填项目启动后利用。银路卯村于2020年填平冲沟及村民铺垫土路的煤矸石约351.26吨，已于6月13日运至储煤棚暂存，待后续利用。2.“该煤矿生产时有大量粉尘，有扬尘污染；雨天时场地煤灰被冲刷至路边水果”属实。榆林市生态环境局府谷分局执法检查时发现该矿存在煤炭、煤矸石露天堆放，且未采取有效防尘措施，榆林市生态环境局府谷分局对其予以行政处罚。3.“雨天时场地煤灰被冲刷至路边水果”属实。厂区东侧初期雨水收集池未全覆盖，部分煤炭流入水果，2025年5月新建1000方收集池，预计7月底投用。4.“338国道紧邻府谷县兴茂家园小区段，车辆抛洒严重，有扬尘”部分属实。车辆均盖篷布，无严重抛洒，但孤山川大桥路肩有少量积尘，已清扫冲洗，后续每日安排机械及人员保洁。5.“338国道紧邻府谷县兴茂家园小区段，噪音扰民”属实。该路段一处桥梁伸缩缝处空载车行驶产生噪音，小区已采用双层中空玻璃窗，部分路段安装隔音板，设置减速及禁鸣标志，监测显示昼夜噪声达标。因国道为运煤专线且桥梁安全因素，暂不延伸隔音板，将严查超速鸣笛。6.针对“安装隔音板、采取抑尘措施”的投诉，338国道确塔隧道暨县城过境公路工程预计2026年9月通车，届时运煤车辆将全部绕行，不再穿城；因338国道府店公路孤山川大桥属国省干线且运行多年，综合安全等因素，暂不延伸加装隔音板，同时由县交警大队严查该路段车辆超速、违规鸣笛行为。	属实	推动问题整改落实，保障生态环境与群众生活质量。	1.府谷县政府责令锦盛煤矿按《府谷县固体废物专项清理整治工作方案》，加快丰山村历史排场土壤及地下水现状调查评估，待评估结果出具后按要求整治整改。2.由榆林市生态环境局府谷分局牵头，责令煤矿将万崖村、银路卯村已倾倒的煤矸石清理至金宏湾洗选煤公司储煤棚贮存。3.督促锦盛煤矿加快建设储煤棚，并加强清扫降尘频次，以彻底解决扬尘污染问题。并强化联合巡查执法，防止煤矸石乱倒、露天堆放等行为。4.协调榆林市公安局府谷公路段加强清扫保洁，府谷县交警大队加大执法遏制违规鸣笛等交通噪声对居民生活的影响，同时积极与周边居民沟通解释。	已办结	无
12	D3SN202506190006	榆林市定边县县委南侧两层楼独院饮用水水质差，颜色发黄，含泥沙、泡沫。	榆林市定边县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查，群众反映反映片区于2019年建成，306户居民中有256户接入自来水，实际用水80户。经走访、问卷及抽样检测发现，部分用户反映用水初段偶现微黄、频繁停水及水压不足问题。6月22日，清溪泉公司出具的检测报告显示，水质菌群总数超标。微黄现象因施工泥沙入管、闲置房屋管道锈蚀所致；停水和水压不足源于总管道阀门设置、水厂设施老化及夏季用水高峰；水质菌群超标因供水管网老化、净化消毒设备效能降低等原因导致。	部分属实	督促相关部门解决片区用水问题，保障居民用水安全与稳定。	1.定边县水利局明确管护职责，建立巡察机制，定期检修管网设备，清除新建及闲置房屋管道杂质，并于6月底前完成引黄水补给地下水水源，从源头改善水质。2.定边县水务发展有限公司及时发布停水通知及预计恢复时间、开展入户宣讲家庭水质常识并于7月底前完成水厂净化消毒设备升级，建立水质动态监测机制。	阶段性办结	无
13	D3SN202506190003	榆林市定边县南大街火车站货运中心南边耕地上有大量建筑、生活垃圾堆积。东环路森豪威加油站对面的李园子停车场内有沙堆未覆盖，扬尘大。	榆林市定边县	群众身边的生态环境问题	经核查，1.“榆林市定边县南大街火车站货运中心南边耕地上有大量建筑、生活垃圾堆积”属实。该站货运中心南边耕地存在乱倾乱倒现象，定边街道办事处已围网管护，2025年6月9日巡查时该处暂无垃圾堆积。2.“东环路森豪威加油站对面的李园子停车场内有沙堆未覆盖，扬尘大”属实。该停车场南侧堆放约800多方立方米沙土，用于雨季填补场地坑洼。	属实	督促相关责任部门全面解决垃圾堆积、扬尘污染问题，开展专项清理、落实环境整治措施、构建网格化管理体系。	1.定边街道办于2025年6月21日组织清理南大街耕地，动用4台垃圾清运车、1台铲车，清运建筑垃圾420吨、生活垃圾224吨并分类填埋。2.贺圈镇政府责令停车场立即整改，对土堆洒水降尘，拆除破损绿网并重新覆盖裸露区域，平整场地后铺设新绿网，确保防尘措施全覆盖。3.两乡镇结合人居环境整治，构建“片区到人、责任到岗”网格化管理体系，推动整治工作常态长效。	已办结	1.定边街道办于2025年6月21日约谈陕西瑜怀实业有限公司定边项目经理某某。2.贺圈镇政府对经营者郭某某严厉批评教育，责令其依规合法经营。

14	D3SN202506190012	榆林市榆阳区金鸡滩煤矿采煤导致周边地下水水位降低，孟家湾乡马场村二组康峰农牧业科技有限公司的两个鱼塘干涸。	榆林市榆阳区	涉及公共利益的环境问题	经核查，1.“榆林市榆阳区金鸡滩煤矿采煤导致周边地下水水位降低”基本属实。陕西省自然资源厅于2019年7月设立至今的地下水监测井数据显示，距金鸡滩煤矿12-2上117工作面318米处水位有所下降，煤炭资源开采应对该地地下水水位有一定影响。2021年-2024年榆阳区地下水水位呈下降趋势，虽受区域降雨减少、气候干燥等因素影响，但矿区周边水位下降现象较其他区域更为显著。2.“孟家湾乡马场村二组康峰农牧业科技有限公司的两个鱼塘干涸”基本属实。该鱼塘自2020年6月干涸至今。鱼塘距金鸡滩煤矿已采工作面最近641.39米，大于煤矿设计沉陷影响安全距离、地下水影响半径。且鱼塘依赖自然降雨补水，该矿采煤与鱼塘干涸关联性不大。	基本属实	多措并举解决金鸡滩煤矿开采引发的相关问题，保障村民生产生活。	1.孟家湾乡政府与金鸡滩煤矿于2020年12月协商，由煤矿出资在采煤塌陷范围外为马场村新建6口深井，保障村民生产生活。2.责令榆阳区水利局加强对矿并采掘影响范围内地下含水层的动态监测，并利用煤矿疏干水综合利用项目输配水系统，实现矿并涌水生态补给与综合利用。	已办结	无
15	X3SN202506190004	榆林市府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司（泡化碱厂）原材料本应为纯碱，2018年至今使用元明粉（硫酸钠）作为原料，二氧化硫排放超标。	榆林市府谷县	涉及公共利益的环境问题	经核查，府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司（泡化碱厂）位于府谷县老高川镇。2018年-2022年7月企业半停产半生产状态，2022年8月至今处于停产；2018年-2022年运行期间使用碳酸钠（纯碱）2511吨，2019年10月、11月购买、使用208吨元明粉（硫酸钠）替代部分碳酸钠（纯碱），期间因未开展废气监测及信息公开，无法判定二氧化硫排放是否超标。	部分属实	推动企业落实环保责任，完善废气监测及信息公开机制。	1.榆林市生态环境局府谷分局于2021年7月15日对府谷县东鑫莱煤化工有限责任公司“2020年年度报告、监测因子数据均未公开”等环境违法行为处以2万元罚款。2.榆林市生态环境局府谷分局、府谷县工贸局等部门强化联合执法，要求企业恢复生产前完成烟气在线监测设施联网，并加强对企业原料使用、监测设施运行及信息公开情况的联合检查，对发现问题依法从严处理。	已办结	无
16	D3SN202506190009	榆林市神木市大保当镇陕西小保当矿业有限公司采煤导致高圪堵村五审草湾附近农田塌陷。	榆林市神木市	群众身边的生态环境问题	经核查，1.陕西小保当矿业有限公司隶属陕西煤业股份有限公司，2021年起对高圪堵村范围内井田开采后，采空区地表出现塌陷，该矿按《神木市煤矿采空塌陷补偿搬迁安置办法》于2022年、2025年分两批对该村8507亩塌陷土地落实补偿款。2.群众反映的“大保当镇高圪堵村五审草湾”位于一号井井田东南边界处，属省发改委批复的村庄保护煤柱范围，该公司在保护煤柱范围内未采掘作业，村庄距正在开采的132203综采工作面640米，村庄内部及周边农田无塌陷现象，该地点西北方990米外的132202综采工作面采空区存在地面塌陷现象。	属实	严格落实煤矿开采全流程管控、安全生产监督、生态治理及补偿机制，实现煤矿合规开采、地企和谐发展。	1.神木市委要求小保当煤矿严格遵循“先补偿、后搬迁、再开采”原则开展采掘作业。2.神木市能源局强化煤矿安全生产日常监管，神木市自然资源局加强该矿地质恢复治理与土地复垦基金使用监管。3.大保当镇政府做好井田范围日常巡查，按煤矿《矿山地质环境保护与土地复垦方案》及时督促采空区塌陷治理，加强地企协调，待土地权属明确后立即督促落实补偿。	已办结	无
17	D3SN202506190005	榆林市榆阳区长城路街道尤家卯社区党群服务中心西南边200米处一水井内泥沙含量高，希望有关部门对水井水质进行检测。	榆林市榆阳区	涉及公共利益的环境问题	经核查，投诉反映的尤家卯社区党群服务中心西南边200米处一水井，实为尤家卯小组居民自打的三口水井并通过水网抽至蓄水箱，供居民饮用。周边居民逐年增多，出现供水不足问题。2025年6月18日，其中一口水井破损，部分泥沙渗入管道，致水体浑浊，可见少量悬浮泥沙颗粒。6月22日检测，水样浑浊度已符合《生活饮用水卫生标准》。	属实	加强饮用水监管，保障群众饮水安全。	榆阳区长城路街道办事处组于6月18日织专业人员对沙河口村二组尤家卯小组受损供水管道进行抢修维护；6月20日停受受损水井，并对蓄水池及供水管道展开清理。	已办结	无